







TRAC 4 SERIAL

Глубокая энергетическая модернизация старых бетонных многоквартирных жилых домов до уровня практически нулевого потребления энергии с использованием деревянных модульных элементов

Исследовательская группа по вопросам зданий с практически нулевым потреблением энергии (nZEB Research Group)
Таллиннский технический университет
targo.kalamees@ttu.ee

Список литературы


- Hamburg, A., Kuusk, K., Mikola, A., Kalamees, T. Realisation of energy performance targets of an old apartment building renovated to nZEB. Submitted to: Energy
- Pihelo, P., Kalamees, T. (2019) Commissioning of moisture safety of nZEB renovation with prefabricated timber frame insulation wall elements. Wood Material Science and Engineering. DOI: 10.1080/17480272.2019.1635206
- Kuusk, K., Pihelo, P., Kalamees, T. (2019) Renovation of apartment buildings with prefabricated modular panels. E3S
 Web of Conferences, 111, art. no. 03023. DOI: 10.1051/e3sconf/201911103023
- Pihelo, P., Kalamees, T., Kuusk, K. (2017) NZEB Renovation with Prefabricated Modular Panels. Energy Procedia, 132, pp. 1006-1011. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.09.708
- Pihelo, P., Kalamees, T., Kuusk, K. (2017) NZEB Renovation of Multi-Storey Building with Prefabricated Modular Panels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 251 (1), art. no. 012056. DOI: 10.1088/1757-899X/251/1/012056
- Pihelo, P., Kalamees, T. (2016) The effect of thermal transmittance of building envelope and material selection of wind barrier on moisture safety of timber frame exterior wall. Journal of Building Engineering, 6, pp. 29-38. DOI: 10.1016/j.jobe.2016.02.002
- Pihelo, P., Lelumees, M., Kalamees, T. (2016) Influence of Moisture Dry-out on Hygrothermal Performance of Prefabricated Modular Renovation Elements. Energy Procedia, 96, pp. 745-755. DOI: 10.1016/j.egypro.2016.09.137
- Kuusk, K., Kalamees, T. (2016) Retrofit cost-effectiveness: Estonian apartment buildings. Building Research and Information, 44(8), pp. 920-934 DOI: 10.1080/09613218.2016.1103117
- Kuusk, K., Kalamees, T. (2015) nZEB retrofit of a concrete large panel apartment building. Energy Procedia, 78, pp. 985-990 DOI: 10.1016/j.egypro.2015.11.038




Фоновая информация

Многоквартирные жилые дома в Эстонии

- ≈ 27 000 зданий, ≈ 34 млн м²
- 71% населения проживают в квартирах
- В основном построены в период: 1950-90
- Несущие конструкции:
 - кирпич: 37%,
 - бетон: 36%,
 - легкий бетон: 12%,
 - древесина: 8%








Основные проблемы многоквартирных жилых домов

- Структура оболочки здания
 - Высокие энергопотери: $U \approx 0.7 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 - Множество серьезных мостиков холода
 - Деградация фасадов (коррозия, морозоустойчивость)
- Обслуживающие системы
 - Естественная вентиляция: недостаточный приток воздуха, сквозняк
 - Системы отопления: нет термостатов, дисбаланс
 - Централизованное отопление: высокие энергопотери
- Расчетный срок службы истек

















Глубокая энергетическая модернизация с использованием заводских деревянных элементов: пилотный проект

Ситуация до модернизации

- Год постройки: 1986
- 5 этажей, 80 квартир
- Бетонное крупнопанельное здание (серия 121)
- Потребление первичной энергии до модернизации ~300 кВтч/(м²в год)
- Плесень на мостиках холода








Мостики холода


■ В реальности: f_{Rsi} <0.80

















Сценарии

- Статус-кво, никаких изменений
- Концентрация только на климате в помещении
- Стандартная модернизация
- Глубокая энергетическая модернизация с использованием заводских деревянных элементов
- Снос существующего здания и возведение нового здания









Строительные работы в течение 2017 года

- Государственные закупки: 2 предложения (включая НДС 20%):
 - 3,456 млн евро
 - 3,560 млн евро
- Общие расходы
 - 822 евро/м² закрытая полезная площадь (все работы)
 - 372 евро/м² (внутренние и общие конструкции)
 - 334 евро/м² (энергетические характеристики и микроклимат в помещениях)
 - 116 евро/м² (практически нулевое потребление энергии (nZEB), исследовательская работа)
- Продолжительность
 - Подготовка и укрепление фасада: май
 - Монтаж элементов стен и крыши: июнь август

Глубокая энергетическая модернизация здания до уровня практически нулевого потребления энергии (nZEB)

- Пилотное здание: Общежитие Таллиннского технического университета
 - Здание с практически нулевым потреблением энергии
 - Потребность в энергии:
 - Потребность в энергии для отопления и вентиляции:
 16 кВтч/(м² в год)
 - Бытовая горячая вода: 30 кВтч /(м² в год)
 - приборы, освещение, вентиляторы, насосы : 34 кВтч /(м² в год)
 - Производство энергии на месте, ВИЭ:
 - Солнечные коллекторы и рекуперация тепла канализации для бытовой горячей воды: 14 кВтч/(м² в год)
 - Фотоэлектрические (PV)-панели
 для электроэнергии: 2 кВтч /(м² в год)
 - Проектное потребление первичной энергии: 92 кВтч /(м² в год)







Глубокая энергетическая модернизация здания до уровня практически нулевого потребления энергии (nZEB)

- Пилотное здание: Общежитие Таллиннского технического университета
 - Здание с практически нулевым потреблением энергии
 - Деревянные элементы для дополнительной изоляции:
 - Фасад *U* 0.11 W/(m²K)
 - Окна *U* 0.85 W/(m²K)
 - Крыша *U* 0.10 W/(m²K)
 - Эффективные сервисные системы:
 - Мех. приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
 - Новая двухтрубная система отопления с радиаторами и термостатами
 - Фотоэлектрические (PV) панели, солнечные коллекторы
 - Рекуперация тепла канализации









Проектирование и разработка заводских изоляционных элементов

Лазерное сканирование

- 10 сканирующих установок; 7 контрольных точек
- Среднее разрешение 8300 п/м²
- Длительность: 1-2 дней










Фасад


Первоначальный фасад

Модернизированный фасад











Фасад

- Размеры элементов ~9.3 x 2.7m
- 2-3 окна предустановлены на заводе
- Установка элементов: в идеале 15...20 минут








Прямая трансляция в Youtube



10. Supporting timber frame (columns)

Конструктивное решение: крыша



фанерные плиты 3. Вентилируемый воздушный щит

4. Водопаропроницаемая кровельная мембрана

- 5. Деревянный каркас
- 6. Минеральная вата
- 7. Пароизоляция
- 8. OSB-плита
- 9. Несущий деревянный каркас (балки)
- 10. Несущая деревянная рама (колонны)


>400mm

заполняются для обеспечения воздухо- и

паронепроницаемости


Конструктивное решение: стены








Конструктивное решение: вентиляционные каналы в стене







Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: общие сведения

- Внутриквартирная воздухообрабатывающая установка (AHU) с вентиляцией с рекуперацией тепла (VHR)
 - Плюсы:
 - Высокая эффективность
 - Гарантированная производительность
 - Пользователь может регулировать скорость
 - Минусы:
 - Монтаж воздуховодов в квартирах
 - Высокая цена; занимает много места








Системы отопления, вентиляции и кондиционирования:


общие сведения


■ Внутриквартирная воздухообрабатывающая

установка (AHU) с вентиляцией с рекуперацией тепла (VHR)

- Централизованная AHU с VHR
 - Плюсы:
 - Высокая эффективность и гарантированная производительность
 - Минимальный объем монтажных работ в квартире
 - Наиболее распространенное решение в Эстонии
 - Минусы:
 - Трудно использовать в зданиях выше
 5 этажей (слишком большие воздуховоды на фасаде)








Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: общие сведения

- Внутриквартирная установка AHU с VHR
- Централизованная установка AHU с VHR
- Вытяжная установка AHU с теплонасосом с рекуперацией тепла
 - Плюсы:
 - Минимальный объем монтажных работ в квартире
 - Главное решение в 9-этажных зданиях
 - Минусы:
 - Электроэнергия от теплонасоса
 - Параллельное отопление в целях централизованного отопления
 - Вентиляционные радиаторы, используемые для предварительного нагрева приточного воздуха








Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: общие сведения

- Внутриквартирная установка AHU с VHR
- Централизованная установка AHU с VHR
- Вытяжная установка АНU с теплонасосом HR
- Внутрикомнатная установка AHU с VHR
 - Плюсы: легкость монтажа
 - Минусы:
 - Не решается проблемы влажности в комнатах
 - Несбалансированность, низкая рекуперация тепла,
 - Слишком большой шум, проблемы с замерзанием
 - Слишком маленький перепад давления
 - (ветер и воздух из-за эффекта стека проходят через систему),
 - Слишком маленький воздухопоток (для главной спальник нужно несколько блоков),
 - Не допускается для использования в рамках гранта на модернизацию





Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: вентиляция

- ½: централизованная сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла (VHR)
 - Вентиляционный модуль на крыше,
 - Вентиляционные каналы в изолирующих элементах

№ внутриквартирная сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла (VHR)

■ Установка агрегата AHU на балконе или в гардеробе







Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: отопление помещений

- _ Централизованное отопление
- Гидравлические радиаторы
- Комнатные термостаты
- _ Двухтрубная система





Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: горячая вода для бытовых нужд

- ½ солнечные коллекторы
 - 50 пластинчатых коллекторов, 100м²
 - 4х1.5м³ накопительных емкостей в подвале






Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: горячая вода для бытовых нужд

- ½ солнечные коллекторы на крыше
- ½ рекуперация тепла канализации
 - 2 пассивных модуля в подвале




Проектирование элементов

Исследование





Анализ влагосодержания конструкций

Содержание влаги в ж/б оболочке здания (кг/м3) и воздействие влаги в результате ливней



- Критическое направление: юго-запад
- Критические месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь
- Критический уровень влажности ж/б конструкции: w=110 кг/м³






■ Изделие считается функциональным, если:


33

- Влагосодержание материала (ж/б) составляет w≤110 кг/м³
- ветрозащитный барьер представляет собой минеральную вату с жестким поверхностным покрытием толщиной 30 мм, R≥0.8 м2-К/W и δр≥150×10-12 кг/(m⋅s⋅Pa)
- воздушно-паровой барьер представляет собой мембрану с переменным сопротивлением водяному пару (0.2m<Sd<5m)




Решения по сборке модульных панелей

Несущие конструкции крыши












Решения по сборке модульных панелей

Карнизы











Решения по сборке модульных панелей

■ Наружные стены









Решения по сборке модульных панелей

Наружная стенаВнешний уголс вентиляционными каналами










Решения по сборке модульных панелей

Места с открытым доступом














Изготовление модульных элементов AS Matek









Изготовление модульных элементов AS Matek









Установка датчиков на заводе и на объекте












Вентиляционные каналы в модульных элементах








Крепление ж/б панелей



Крепление ж/б панелей и несущие элементы для модулей



Изоляция фундамента и цоколя







Установка модульных элементов, весна-лето 2017 года










Монтаж кровельных стропил и модульных элементов



Детали и решения для стыков














Герметизация желобов



Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: возобновляемая электроэнергия

- Фотоэлектрические (PV)-панели на крыше
 - 45 градусов, южное направление
 - 2 инвертора





Будущие цели

- Более простой и дешевый элемент и материал фасада (вентилируемый фасад)
- Более простое крепление элементов к фасаду
- Более быстрый монтаж, улучшенная логистика на объекте
- Более быстрая изоляция и герметизация стыков элементов
- Больше пространства между элементами (допуск)
- Более автоматизированное проектирование и производство
- Больше разработок и испытаний во время проектирования и перед монтажом
- Дополнительные этажи
- Модернизация системы циркуляции
- Проблемы влажности!!!

